



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H  
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667  
[intertek.com](http://intertek.com)

Published: 12-Jan-21  
Revised:

Public Notice ID: 2021-01  
Page 1 of 2

## Safety Concern with Intertek Certified Product / Souci de sécurité avec le produit certifié Intertek

### Prestige Solo & Prestige Excellence condensing gas boilers

Notification Type:	Safety / Sécurité
Certification Type:	ETL Listed - US and Canada

#### Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors of a potential safety concern involving the Intertek Certified products identified below. / Intertek informe les consommateurs, les détaillants et les distributeurs d'une préoccupation potentielle en matière de sécurité impliquant les produits certifiés Intertek identifiés ci-dessous.

#### Company Identification

Triangle Tube/III Co., Inc., of West Deptford, N.J.

#### Product Identification

The recalled products are Prestige Solo - Prefix PT PT 60 PT110 PT 110LP PT175 PT250 PT399 PT399HP PT0000110 to PT0053776 or PTA002645 through PTA09800 or AE1100 through AE1239 November 2011 through December 2015 Prestige Solo - Prefix PA PA80 PA110 PA155 PA175 PA250 PA299 PA399 PA044928 through PA139939 January 2016 through March 2019 Prestige Excellence - Prefix: PTE or PTEA PTE 110 PTE0000568 through PTE 053690 and PTEA002889 through PTEA 003086 November 2011 through December 2015 Prestige Excellence - Prefix: PEA or PEB2 PEA 110 PEB2 110 PEA 078169 through PEA143958 and PEB2157356 through PEB2159813 January 2016 through March 2019 Prestige Solo - Prefix: PB PB80 PB110 PB155 PB175 PB250 PB299 PB399 PB2152110 through PB2163489 April 2019 through October 2019. Recall number: 20-157 see link to CPSC: <https://www.cpsc.gov/Recalls/2020/triangle-tube-recalls-to-repair-gas-boilers-due-to-risk-of-carbon-monoxide-hazard-one#>

#### Hazard Involved

Flue gas can escape from the gas boilers if the vent adapter is not securely reattached to the boiler after maintenance or repair, posing a carbon monoxide poisoning hazard to consumers.

#### What To Do

Use of these products should be immediately discontinued and return to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation de ces produits doit être immédiatement abandonnée et retourner au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants doivent cesser les ventes et retourner les inventaires à leurs fournisseurs.

Published: January 12, 2021  
Revised:

Public Notice ID: 2021-01  
Page 2 of 2

**Photos and Images**

